

CLIENTE	IDH Innovación y Desarrollo de Herrajes				
PERSONA DE CONTACTO	VÍCTOR M. GUTIÉRREZ LEONE				
DIRECCIÓN	P.I. LA ISLA, C/ TORRE DE LOS HERBEROS, 24 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)				
OBJETO	ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN UNE-EN 13126-8:2007				
MUESTRA ENSAYADA	HERRAJE OSCILOBATIENTE REF.: "OS-150"				
Nº INFORME	26104				



CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

El día 6 de septiembre de 2010 se recibió en TECNALIA, procedente de la empresa IDH Innovación y Desarrollo de Herrajes un herraje para ventana oscilobatiente de una hoja referenciado como:

«OS-150»

La muestra venía montado sobre una ventana de aluminio de una hoja de (1.300 x 1.200) mm. El herraje en ensayo presenta 6 puntos de cierre incluyendo el punto de cierre del compás.

En el anexo se encuentra una descripción de los componentes del herraje sometido a ensayo facilitado por el solicitante así como fotografías de la ventana y del herraje.

ENSAYOS SOLICITADOS

Los ensayos solicitados son los siguientes:

■ Ensayos mecánicos recogidos en la norma UNE-EN 13126-8:2007 «Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 8: mecanismos oscilo-batientes y batiente oscilantes».

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS

Todos los ensayos se llevaron a cabo con un tablero de partículas de 19 mm simulando el acristalamiento colocado en la hoja. A este panel se le añadieron chapas metálicas hasta conseguir una masa de 80 kg correspondientes al nivel solicitado por el cliente.

№ DE INFORME 26104 PÁG. 2 DE 12



1.- Ciclos oscilobatiente

La ventana se somete a 15.000 ciclos consistentes en:

- Giro de 90º de la manilla, desde la posición de cerrada a la posición abierta en modo batiente
- Apertura y cierre de la hoja en modo batiente (apertura aproximada: 100 mm)
- Giro de 90º de la manilla a la posición de cierre.
- Giro de 180º de la manilla a la posición de abierta en modo oscilante
- Apertura y cierre de la hoja en modo oscilante
- Giro de 180º de la manilla a la posición de cierre

El ensayo se realiza a una velocidad de 245 ciclos/hora. Durante todo el ensayo se aplica una fuerza de retorno de 20 N por punto de cierre. Tras los 15.000 ciclos,:

- 1. La probeta debe ser capaz de funcionar en las posiciones finales de maniobra (batiente, oscilante y cierre)
- 2. La fuerza de maniobra de la hoja debe ser menor de 120 N.
- 3. El par de maniobra debe ser menor de 10 Nm
- 4. La distancia final entre el marco y la hoja, con la fuerza de retorno de 20 N por punto de cierre, no debe haber aumentado más de un milímetro.
- Fecha comienzo de ensayo: 24.09.2010
- Temperatura: 19 °C
- Humedad relativa: 63%
- a) Distancia inicial entre marco y hoja

Punto de cierre	1	2	3	4	5	6
Distancia (mm)	5,32	3,15	3,59	4,31	5,21	5,17

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 3 DE 12



Fecha final de ensayo: 28.09.2010

Temperatura: 16 °CHumedad relativa: 50 %

■ Nº ciclos realizados: 15.000 ciclos

Observaciones: tras el ensayo, la ventana funciona correctamente en todas sus posiciones (batiente, oscilante y cierre)

b) Fuerza final maniobra hoja

$$F = 99 N$$

c) Fuerza final maniobra manilla

$$F = 4,3 \text{ N.m}$$

d) Distancia final entre marco y hoja

Punto de cierre	1	2	3	4	5	6
Distancia (mm)	5,15	3,00	3,65	4,12	5,41	5,31

∆Distancia<1mm

RESULTADO: SATISFACTORIO

2.- Ciclos modo batiente

La ventana se somete a 5000 ciclos de apertura y cierre de la hoja en modo batiente (eje de giro vertical). La hoja se abre hasta un ángulo de 90°; a continuación se le aplica un movimiento de cierre, parándose la hoja 50 mm antes de la posición de cierre total.

Tras el ensayo, la ventana debe ser capaz de funcionar en las posiciones finales de maniobra (batiente, oscilante y cierre) asimismo la fuerza de maniobra de la hoja debe ser menor de 120 N.

№ DE INFORME 26104 PÁG. 4 DE 12



Fecha comienzo de ensayo: 28.09.2010Fecha final de ensayo: 29.09.2010

Temperatura: 16°CHumedad: 50%

Cadencia: 260 ciclos/hora

Fuerza de maniobra de la hoja tras el ensayo:

F = 98 N

Observaciones: tras el ensayo la ventana funciona correctamente en todas sus posiciones (batiente, oscilante y cierre)

RESULTADO: SATISFACTORIO

3. Ensayo de carga adicional

La hoja, abierta 90°, se somete a una fuerza adicional vertical de 1000 N, la cual se aplica en las proximidades de la manilla. La fuerza se mantiene durante 5 minutos.

Durante el ensayo de carga adicional y después del mismo la hoja no debe caer y el herraje de bisagra debe demostrar una conexión entre marco y hoja, aunque no es necesario que funcione correctamente.

Fecha de ensayo: 30.09.2010

Temperatura: 18°CHumedad: 53 %

Fuerza aplicada: 1000 NPunto aplicación: manilla

Duración de la aplicación de la fuerza: 5 min

Resultado: Satisfactorio. La hoja no cae, manteniendo el herraje de bisagra la conexión entre marco y hoja.

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 5 DE 12



4. Ensayo de obstáculo exterior

La hoja abierta, a 450 mm del obstáculo, es acelerada hacia su posición de apertura mediante la caída de una masa de 10 kg conectada a la hoja en las proximidades de la manilla. La longitud del cable es tal que la masa se detiene 20 mm antes de que la hoja impacte contra el obstáculo. Una vez producido el impacto se deja la hoja oscilar libremente hasta que se detiene por sí sola.

El ensayo se repite tres veces.

Tras el ensayo la hoja no debe caer y el herraje de bisagra debe demostrar una conexión entre marco y hoja, aunque no es necesario que la hoja funcione correctamente.




Figura 1: Ensayo de obstáculo exterior

Fecha de ensayo: 30.09.2010

Temperatura: 18°CHumedad: 54%

Masa de la carga: 10 kg
Altura de caída: 430 mm
Nº repeticiones: 3

Resultado: Satisfactorio. La hoja no cae, manteniendo el herraje de bisagra la conexión entre marco y hoja.

№ DE INFORME 26104 PÁG. 6 DE 12



5. Ensayo de obstáculo interior

La hoja abierta, a 200 mm de la posición del obstáculo interior, se acelera hacia su posición de cierre mediante la caída de una masa de 10 kg, impactando la hoja contra el obstáculo interior.

La masa de ensayo está conectada a la probeta mediante un cable de acero, cerca de la manilla de la ventana. La longitud del cable es tal que la masa de ensayo se detiene 20 mm antes de que la hoja colisione con el obstáculo. Tras cada ensayo se permite que la hoja oscile hasta que se pare por si misma.

El ensayo se repite 3 veces.




Figura 2: Ensayo de obstáculo interior

Tras el ensayo la hoja no debe caer y el herraje de bisagra debe demostrar una conexión entre marco y hoja, aunque no es necesario que la hoja funcione correctamente.

Fecha de ensayo: 30.09.2010

Temperatura: 18°CHumedad: 54%

Masa de la carga: 10 kgAltura de caída: 180 mm

 Posición obstáculo interior: 200 mm de la esquina inferior derecha del marco

Nº repeticiones: 3

Resultado: Satisfactorio.

№ DE INFORME 26104 PÁG. 7 DE 12



FECHA DE RECEPCIÓN: 06.09.2010

FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: 24.09.2010

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: 30.09.2010

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 25.01.2011

tecnalia)

Fdo: Ion Oteiza

Técnico de Laboratorio

Sistemas y Productos

Fdo: Miguel Mateos

Responsable Envolventes

Sistemas y Productos

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 8 DE 12




ANEXOS

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 9 DE 12



SISTEMA OSCILOBATIENTE OS-150







Nº DE INFORME 26104 PÁG. 10 DE 12



FOTOGRAFÍAS DE LA MUESTRA



Fotografía 1. Vista general




Fotografía 2. Ensayo carga adicional

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 11 DE 12





Fotografía 3. Ensayo obstáculo exterior



Fotografía 4. Ensayo obstáculo interior

Nº DE INFORME 26104 PÁG. 12 DE 12